

Brücke im Zuge des Plümperwiesenweges über die MEW in Parchim

Kürzel / interne Nr.: 15439

Jahr: 2015

Auftraggeber: Stadt Parchim

Leistung: Aufstellen eines Gutachtens nach Leitfaden "Objektbezogene Schadensanalyse" der Bundesanstalt für Straßenwesen

Besonderheit: Verformungen der Elastomerlager

Bilder:



Brücke im Zuge der Stadionstraße über die Ludwigsluster Chaussee in Schwerin

Kürzel / interne Nr.: 14406

Jahr: 2009-2014

Auftraggeber: Landeshauptstadt Schwerin, FD Verkehrsmanagement

Leistung: seit 2009 jährliche Schadensaufnahmen und Sonderprüfungen über das Maß der Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Beurteilung der Instandsetzungswürdigkeit unter Berücksichtigung von AKR und ggf. möglicher Spannungsrissskorrosion des Spannstahls

Bilder:

